様式第5号

調査地名	朝霞市西弁財1丁目2-3（2-4）	調査年月	昭和53年3月14日 ～ 4月8日
調査名		注文者	
調査機関		標高	孔内水位

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
		0.70	0.70		粘土	茶褐	上部0.3m立ブリ石
1		1.10	0.40		表土	茶褐	
2							植物根 有機物
3							若干混入
4							含水中
5		5.80	4.70		ローム	黄褐	
6		6.30	0.50		砂質粘土	黄褐灰	粘性強、含水大
7							
8							
9							砂としキの比率 3:7位
10							しキ径0.8m/m～40m/m 内外で含水小
11							よく締っている
12		12.70	6.40		砂レキ	黄褐灰	
13		13.50	0.80		粘土	黄灰	有機物混入 含水中
14							
15							しキ径30m/m～80m/m
16							内外 砂としキの比率 2:8位 含水少
17							非常に締っている
18		18.37	4.87		砂レキ	黄褐灰	16m付近より若干粘性有り
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10 cm	20 cm	30 cm
1.15	4/30	1	1	2
1.45 2.15	4/30	1	1	2
2.45 3.15	4/30	1	1	2
3.45 4.15	5/30	1	2	2
4.45 5.15	5/30	1	2	2
5.45 6.15	39/30	11	13	15
6.45 7.15	46/30	11	12	23
7.45 8.15	30/30	9	10	11
8.45 9.15	25/30	6	7	12
9.45 10.15	50/28	18	20	12/8
10.43 11.15	50/28	17	17	16/8
11.43 12.15	50/25	17	22	11/5
12.40 13.15	8/30	2	2	4
13.45 14.15	50/6	50/6		
14.21 15.15	50/8	50/8		
15.23 16.15	50/10	50		
16.25 17.15	50/14	42	8/4	
17.29 18.15	50/11	47	3/1	
18.26				



甲	土質柱状図	格子番号	22	調査地点番号	4	葉の

（B 4 版）