

朝霞市本庁舎衛生委員会会議次第

令和6年2月6日（火）

午後1時30分

朝霞市役所

本館4階 401会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

職場巡視結果について

4 閉 会

※配付資料

・ 職場巡視結果について

職場巡視結果について

令和6年2月6日

朝霞市本庁舎衛生委員会

職場巡視の目的

- 職場を巡視することで設備や衛生面のリスクを見つける。
- 改善を促進することにより、そのリスクの低減・除去に役立てる。
- 公務災害の発生を未然に防止し、職員の安全と快適な職場環境を守る。

職場巡視実施(1グループ)

令和6年1月12日(金) ※天気晴

- ・ 地下 階段、廊下、女性更衣室(階段前、非常口横)
地下印刷室、
- ・ 2階 議会事務局前廊下、非常口外螺旋階段、
議場階段及びトイレ、議会事務局前給湯室、議会図書室
- ・ 4階 女性用トイレ、多目的トイレ
- ・ 5階 女性用トイレ、多目的トイレ

職場巡視実施(2グループ)

令和6年1月15日(月) ※天気晴

- ・ 地下 男性更衣室(手前・奥)、男性厚生室、男性用トイレ
- ・ 1階 男性用トイレ
- ・ 2階 男性用トイレ
- ・ 3階 男性用トイレ
- ・ 4階 男性用トイレ、給湯室、階段、廊下
- ・ 5階 男性用トイレ、給湯室、階段、廊下

職場巡視実施(3グループ)

令和6年1月16日(火) ※天気晴

- ・ 地下 女性用トイレ、給湯室、階段、廊下
女性厚生室
- ・ 1階 女性用トイレ、多目的トイレ、給湯室、階段、廊下
- ・ 2階 女性用トイレ、多目的トイレ、給湯室、階段、廊下
- ・ 3階 女性用トイレ、多目的トイレ、給湯室、階段、廊下

職場巡視結果

本館地下

【厚生室・更衣室】					
着目点		厚生室（男）	厚生室(女)	更衣室（男）手前・奥	更衣室（女）手前・奥
清潔に保たれているか。		△	○	△	○
整理整頓されているか。		△	○	△	○
広さ・設備は十分か。		△	○	○	○
照度・温度・湿度はどうか。	照度（ルクス）	215	200	300～400	300～500
	温度（℃）	12.1	14.0	14～16	17.0
	湿度（％）	27.9	26.0	27～30	32～38
【地下印刷室】					
着目点		地下印刷室			
清潔に保たれているか。		△			
整理整頓されているか。		△			
広さ・設備は十分か。		○			
照度・温度・湿度はどうか。	照度（ルクス）	370			
	温度（℃）	19			
	湿度（％）	30.70%			

気づいたこと

- ・ 厚生室の畳の劣化
- ・ 湿気によるカビの発生
- ・ 荷物の整理整頓
- ・ 気温が低いいため寒い





地下印刷室



地下印刷室



女性更衣室



男性更衣室

庁舎内階段

着目点		階段1階(本館)	階段2階(本館)	階段3階(本館)	階段4階(本館)	階段5階(本館)	地下
安全に歩行できるか。		○	○	○	○	○	○
各出入口は十分な広さがあるか。		○	○	○	○	○	○
照度・温度・湿度はどうか。	照度(ルクス)	80~450	120	200	285	200	100~230
	温度(℃)	18~20	22.0	23.0	21.5	22.5	16~18
	湿度(%)	23~39	36.0	37.0	42.8	40.4	38~42
緊急時の避難経路は認識・確保されているか。		○	○	○	○	○	○
着目点		階段1階(別館)	階段2階(別館)	階段3階(別館)	階段4階(別館)	階段5階(別館)	
安全に歩行できるか。		○	○	○	○	○	
各出入口は十分な広さがあるか。		○	○	○	○	○	
照度・温度・湿度はどうか。	照度(ルクス)	170	280	200	200	270	
	温度(℃)	15.0	16.5	22.0	22.7	21.4	
	湿度(%)	33.0	43.0	41.0	38.9	43.1	
緊急時の避難経路は認識・確保されているか。		○	○	○	○	○	

気づいたこと

- ・ 点字ブロックがある
- ・ 人感センサーがある
- ・ タイルが剥がれている
- ・ 明るくなった




庁舎内廊下

着目点		廊下1階(本館)	廊下2階(本館)	廊下3階(本館)	廊下4階(本館)	廊下5階(本館)
安全に歩行できるか。		○	△	○	○	○
各出入口は十分な広さがあるか。		○	△	○	○	○
照度・温度・湿度はどうか。	照度(ルクス)	250	120	220	400	75
	温度(℃)	16.5	22.0	23.0	22.9	19.9
	湿度(%)	30.0	36.0	39.0	40.6	50.5
緊急時の避難経路は認識・確保されているか。		○	○	○	○	○
着目点		階段1階(別館)	階段2階(別館)	階段3階(別館)	階段4階(別館)	階段5階(別館)
安全に歩行できるか。		○	○	○	○	○
各出入口は十分な広さがあるか。		○	○	○	○	○
照度・温度・湿度はどうか。	照度(ルクス)	650	280	280	200	270
	温度(℃)	14.4	16.5	21.0	22.7	21.3
	湿度(%)	39.0	43.0	43.5	38.1	42.8
緊急時の避難経路は認識・確保されているか。		○	○	○	○	○

気づいたこと

- ・ タイルが剥がれている
- ・ 廊下に物が置いてあり狭い
- ・ 非常口の前に物がある
- ・ 棚の上に物が置いてある
- ・ 節電で暗い場所がある
- ・ 出入口付近は特に寒い





2階本館



2階本館



5階本館



2階別館非常口外



2階別館授乳室



4階別館
エレベーター前